



1	地区:フレッシュタウン	場所: 町道 283 号線
<b>要望内容: 冠水対策(グレーチング設置の要望)</b>		
		<p>現状:大雨が降ると雨水が処理できず地上にあふれてしまい、写真のようになります。雨水排水設備としてグレーチングの設置をお願いいたします。</p>


2	地区:大字杉戸	場所: 町道 257 号線
<b>要望内容: 道路拡張</b>		
		<p>現状:当該地域は交差点より数十 m のみ整備されていますが、その先が整備されていません。また、当該道路は通学路でもありながら、車のすれちがいもできず、さらに遊戯店ができた影響もあり通行量が増え危険です。よって、道路の拡幅を求めます。</p>


3	地区:内田 4 丁目	場所:10 区防災倉庫地先(町道Ⅱ-2 号・241 号線)
<b>要望内容: 反射鏡の設置</b>		
		<p>現状:交差点が鋭角になっているため右方向から来る車の確認が遅れてしまいます。左右の交差点には反射鏡がありますが、当該箇所だけ設置されていません。よって、反射鏡の設置を求めます。</p>


4	地区:内田 4 丁目	場所: 町道 233 号線
要望内容: 防犯灯の設置・除草		
		<p>現状:当該道路は整備されていませんが、地元の人が通る抜け道として利用されています。夜になると真っ暗になり、暗くて水路に転落した人もいるとのことです。道路整備できないまでも、除草と防犯灯の設置を求めます。</p>

5	地区:内田 3 丁目	場所:内田 3 丁目-17-2 (旧サンマート付近)
要望内容: 防犯灯の設置		
		<p>現状:夜、自動車販売店の閉店後は、辺りは真っ暗になります。以前は公衆電話が設置されていましたが、撤去されたためなおさら暗くなります。公園にも面しており、防犯性を高める必要があると考えます。よって防犯灯の設置を求めます。</p>


6	地区:内田 1 丁目	場所:町道Ⅱ-2 号線・227 号線交差点
要望内容: 反射鏡の位置の修正と左向き反射鏡の設置		
		<p>現状:交差点に信号機が設置されたことで、車のスピードが速くなりました。反射鏡が遠いため、右か来る車を確認しにくいです。また、左方向の見通しが悪く、左方向から来る車も確認しにくくなっています。事故には至らないものの、危険な状態を何回も目撃しています。よって、反射鏡の移転、増設を求めます。</p>

7	地区:杉戸1丁目	場所:町道Ⅱ-20号線・62号線交差点
<b>要望内容: 左向き反射鏡の設置</b>		
		<p>現状:右向きのみ反射鏡がついています。また道路いっぱいに塀が面しているため、左方向から来る歩行者や車の確認もしにくいです。また、街道から右折するときに車の存在も確認できず、鉢合わせになる場面をよく見ます。よって左方向にも反射鏡の設置を求めます。</p>


8	地区:杉戸1丁目	場所:町道Ⅱ-2号線・63号線交差点
<b>要望内容: 左向き反射鏡の設置</b>		
		<p>現状:7と同じ状況です。街道から右折する車はあまりありませんが、交差点を左から来る車や歩行者の確認はともしにくいです。左方向への反射鏡の設置を求めます。(反対側には両方に反射鏡がついています)</p>

9	地区:内田2丁目	場所:杉戸小学校(県道境杉戸線側)
<b>要望内容: ブロック塀・フェンスの修繕</b>		
		<p>現状:ブロック塀、フェンスがいつ倒壊してもおかしくない状況になっています。倒れたとしても人命が危険にさらされる心配は少ないかもしれませんが、周辺住民より対応を求める声が上がっています。</p>



10	地区:内田 2 丁目	場所:杉戸小学校周辺(町道 I -6 号線)
<b>要望内容: 防犯灯の増設</b>		
		<p>現状:現場には防犯灯が設置されていますが、夜になると暗くなります。小学校の周りですので、他よりは明るくてもよいのではないのかと考えます。よって、防犯灯の増設を求めます。</p>

11	地区:内田 2、3 丁目と倉松 1 丁目の境界	場所:町道 219 号線、220 号線
<b>要望内容: 水路のフタかけ、フェンスの撤去</b>		
		<p>現状:倉松一丁目に宅地が開発されたため、住民が増えました。小さい子も増えました。また、このフェンスが精神的にも住民の意識を分断していて、杉戸の壁と言えるでしょう。水路のフタかけを求めます。</p>

12	地区:倉松一丁目	場所: 町道 210 号線
<b>要望内容: 制限速度表示を目立たせる</b>		
		<p>現状:当該道路は制限速度が 30km/h となっていますが、それを守る車は少ないというのが現状です。当該道路は巡回バスなども通る生活道路です。制限速度の標識があるのですが、目立たないためあまり効果がありません。制限速度を守らせるような取り組みを求めます。</p>

13	地区:倉松1丁目	場所:県営倉松団地停留所交差点
要望内容: 一時停止の標識の設置と停止線の表示		
		<p>現状:当該交差点は家が分譲されたため通行量が増えています。しかし、交差点には一時停止の看板がなく、どちらが優先道路だかよくわからず、危険な状態が続いています。どちらかが止まるようドット線の設置や自発光交差点鉾の設置を求めます。</p>

14	地区:杉戸2丁目	場所: 国道4号線、II-4号線歩道橋
要望内容: コンクリートの撤去		
		<p>現状:歩道橋下にコンクリートがあり邪魔です。特に自転車で通行するときは、よけなければならず危険です。撤去していただくよう求めます。</p>

15	地区:杉戸4丁目	場所: 愛宕神社前
要望内容: 車止めの交換		
		<p>現状:3か所ある車止めのうち、このポールだけ種類が違い、車止めと車止めの間を自転車などで通過することができません。また、道路舗装されている幅が狭く、通行が危険となっています。なぜここだけ形が違うのでしょうか。車止めをポール式にし、舗装を広げるよう求めます。</p>



16	地区:杉戸2丁目	場所:ベルクス駐車場前(町道60、88号線交差点)
----	----------	---------------------------

**要望内容: 反射鏡の設置**



現状:この交差点には、反射鏡がなく、左右の確認をすることができません。ガードレール内を自転車で通行する人も多く、また、60号線を走る自転車は88号線からの自転車には注意を払わないことが多く、危険です。反射鏡の設置を求めます。

17	地区:杉戸2丁目、3丁目	場所:本陣跡交差点
----	--------------	-----------

**要望内容: 段差解消**



現状:当交差点の段差は何のための段差なのか分かりません。自転車で駅方向へ行くためには膨らまなければならない、さらに銀行方向へ行くためにも段が支障をきたしています。バリアフリーに逆行するもので、非常に危険で不便です。段差の解消を求めます。


18	地区:杉戸3丁目	場所:中央公民館近く
----	----------	------------

**要望内容: 冠水対策**



現状:雨が降ると冠水してしまうそうです。対策を求めます。

19	地区:大島地内	場所: 町道 827 号線他
要望内容: 制限速度を守るよう標識の設置、道路整備		
		<p>現状:制限速度を守らない車が多いです。</p> <p>また、町道 号が整備されておらず、通行が非常に危険。よって制限速度を守るような更なる取り組みと、道路整備することを求めます。</p>

20	地区:本郷	場所:折原スタンド、本郷会館
要望内容: 防犯灯の設置		
		<p>現状:当地区は、住宅の分譲があり、住環境が著しく変化するとともに、車の通行量が増加しています。しかし、防犯灯が整備されていないため暗く危険な状態となっています。よって、防犯灯の設置を求めます。</p>